



4002

Gegenstand: Wartungshandbuch, Ergänzung betreffs Spiel in der Steuerung

Betroffen: Segelflugzeug LS4

Dringlichkeit: Bis zur nächsten Jahresnachprüfung

Vorgang: Um Flattergefahren vorzubeugen, werden im Wartungshandbuch das höchstzulässige Spiel in der Steuerung angegeben.

Maßnahmen: Austausch der Seite 6-1 im Wartungshandbuch gegen Seite 6-1, Ausgabe 30.1.81

Material: entfällt

Gewicht und SP-Lagen: entfällt

Hinweise: Blatt 6-1, Ausgabe 30.1.81, kann vom Hersteller nach Angabe der Werknummer bezogen werden.

Subject: Updating of Maintenance Manual regarding play in Steering System

Effectivity: Sailplane LS4

Accomplishment: Until next annual inspection

Reason: As a precautionary measure against flutter maximum permissible play is given

Instructions and Material: Exchange existing page 6-1 of Maintenance Manual against page 6-1, Edition 30.1.81

Weight and Balance: not affected

Remarks: Page 6-1, Edition 30.1.81, may be obtained from the manufacturer when stating serial number.